



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Иркутской области
Прокуратура г.Черемхово
ул. Ленина, 31 г.Черемхово, 665415



Директору ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района»

Труфановой Е.Ю.

пер.Лесопильный, д.7, г. Черемхово,
Иркутская область, 665401

31.01.2023 №Прдр-20250015-65-23/-20250015

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о противодействии терроризму и пожарной безопасности

Прокуратурой города Черемхово в рамках осуществления надзора проведена проверка в сфере пожарной безопасности, а также по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» (далее ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района»), расположенного по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер.Лесопильный, д.7..

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» физические и юридические лица обязаны выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов (территории), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации регламентированы постановлением Правительства РФ от 13.05.2016г. №410 (ред. от 15.08.2020г.) «Об утверждении Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Требования).

В соответствии с п.15 указанных Требований, антитеррористическая защищенность объекта (территории) независимо от его категории обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях: а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию); б) выявления потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения; в) минимизации возможных последствий совершения террористического акта на объекте

(территории) и ликвидации угрозы его совершения; г) обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории); д) выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений, что достигается посредством.

В соответствии с п.17 указанных Требований на объектах первой категории дополнительно к указанным мероприятиям осуществляются следующие мероприятия: а) оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций; б) периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений; в) контроль состояния помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

В ходе проверки в ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» установлено, что в нарушения п.17 Требований объект - ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» не оснащен инженерно-техническими средствами (отсутствует видеонаблюдение).

Также, выявлены нарушения Требований пожарной безопасности:

- в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

- в нарушение ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 35 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) - в помещении пищеблока эксплуатируется электророзетка с повреждениями (имеются следы оплавления корпуса).

- в нарушение ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) - после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, работники учреждения не знают правил использования первичных средств пожаротушения, а также телефон вызова пожарной охраны.

- в нарушение ст. 4, 6 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) - двери, отделяющие эвакуационную лестничную клетку от поэтажного коридора на первом, втором этаже здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

- в нарушение ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). п. 5.1.2 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) - не проведен расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения расположенного на первом этаже здания.

- в нарушение ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479) - в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Также в соответствии с ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное

время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

В нарушение ст. 4, 6, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479). На здании отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

Выявленные нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности препятствуют поддержанию в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного числа лиц.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками ОГБУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района», что в соответствии с Трудовым кодексом РФ является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу с обязательным участием прокурора, уведомив о времени и месте его рассмотрения.
2. Принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, сообщить прокурору города в письменном виде в месячный срок с приложением подтверждающих документов.

Прокурор города

старший советник юстиции

В.Е. Каримов

Семенова С.В.
, 5-09-67

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 57E12C8CA630791C47CA54A7318AB17FB2F53064
Владелец Каримов Висль Елсурович
Действителен с 02.12.2021 по 02.03.2023